

## Jaguar Mk II 1960



Lähtökohtana oli lohduuttoman näköinen ajokunnon aihio. Maalinpoiston ja puhdistuksen jälkeen kori tarkastettiin perusteellisesti ja korjattiin tarvittavilta osin.




Pohjamaalattu kori.



Kuva kokoonpanovaiheesta. Äänieristematon asennusta.





Äänieristematon asennusta ja loppukokoonpanoa.



Puhdas moottoritila. Alkuperäinen moottori kunnostettuna takaisin paikallaan.



Myös verhoilut entisöitiin uutta vastaaviksi. Auto sai myös arvoisensa rekisterikilven.