

Volkswagen Beetle 1951



Lähtökohta oli ajokuntoinen ja käytön jäljet näkyivät selvästi. Auton sisustaa ennen entisöintityön aloitusta.



Auton moottori ennen entisöintityön aloitusta. Ruostevaurioita löytyi jonkin verran.



Kori nostettiin pois rungolta perusteellisen kunnostuksen vuoksi. Ruostekorjausta.



Korjattu lokasuojan nurkka ja kunnostettu kori.



Kunnostettu kori ja lokasuojien sovitusta.



Ohjaukselia ja rattia vaille koeajokunnossa. Ruostuneet lattiapalat uusittiin.



Kunnostettu pohjalevy ja kori kohtasivat toisensa jälleen. Auton värinä säilyi alkuperäinen musta.



Loppukokoonpanoa.



Mittaristo kunnostettiin täysin alkuperäiskuntoiseksi. Sisusta verhoiltiin kokonaan uudelleen alkuperäisillä materiaaleilla.



Sisusta verhoiltiin kokonaan uudelleen alkuperäisillä materiaaleilla.

