Tarkastuspöytäkirja / lyhyt

Numero: F1975

Nro. 2032
Classic Datan edustaja

Classic Data

Classic Data Finland

Espoo, 6.7.2018

Tarkastuspöytäkirja lyhyt

Numero: FI975

1. Toimeksianto (Auftrag)

Saimme toimeksiannon tarkastaa kohdassa neljä määritelty auto. Tavoitteena oli selvittää auton tämän hetkinen markkina- ja vakuutusarvo lyhyessä tarkastuksessa.

2. Tarkastus (Besichtigung)

Tarkastuksen suoritti omistaja pyynnöstä 28.5.2018 valtuutettu tarkastaja Anssi Juutilainen. Tarkastus suoritettiin hallin pihassa Tuusulassa erinomaisissa valaistusolosuhteissa. Autoa ei koeajottu, mutta omistaja ajoi sillä pihassa. Tarkastajalta saa tarvittaessa lisää kuvia sähköisessä muodossa. Tätä dokumenttia voidaan myöhemmin täydentää leimatuilla irtolehdillä.

3. Aitous

Hyvässä kunnossa säilynyt päällemaalattu Corvette.

4. Perustiedot (Nationalen)

Valmistaja:	Chevrolet
Tyyppi:	Corvette Stingray
Kori:	Targa (2-paikkainen)
Runkonumero:	1Z37L7S402384 (luettu A-pilarista lasin läpi)
Ensirekisteröinti:	9 1976
Moottori:	8-sylinterinen V-moottori
Kuutiotilavuus:	5730 ccm
Teho:	190 hv
Väri:	valkoinen
Mittarilukema:	46428 mailia
Rekisterinumero:	
Renkaat:	215/65 R15 edessä ja 245/60 R15 takana

Tiedot on saatu ajoneuvon papereista, taustamateriaalista ja luettu ajoneuvosta.



runkonumero | Runkonumero ja valmistuskuukausi



5. Varustelu (Ausstattung)

- koristekapselit
- targa-katto
- taakkateline
- antenni vasemmassa takalokasuoiassa
- äärivalot
  punainen nahkaverhoilu 722
- ilmastointi
  sähkölasit
- radio
- lisämittarit keskikonsolissa: veden lämpö, polttoaine, kello, öljynpaine, jännite
  kaasupolkimen varaslukko

Varusteluettelo ei pyri täydellisyyteen

6. Kuntoluokittelu (Zustandsbewertung)

Lyhyeen tarkastukseen ei kuulu auton kunnon tarkastus, mutta tässä on muutamia huomioita:

- hyvä yleisilme, tarkastushetkellä auto oli pölyinen
- suorat kyljet
- maalaus hyvä, käytön jälkiä muutamissa kohdissa
- kromissa näppylää
- luukut aukeaa/sulkeutuu hyvin
- siisti kojetaulu
- hieno nahkasisustus kauniilla patinalla
- kierroslukumittari näyttää lataustilan kun virta päällä - ok
- ei ruostetta,
- akku on irti ja "lukittu" puupalalla
- targa-katto toimii moitteetta
- auto käy hienosti, tasaisesti ja savuttamatta
- ei hajuja, ei tuoksuja












EUROGLOBE



Nro. 2032
Classic Datan edustaja

7. 7. Kokonaiskuntoluokka

Yksittäisten osa-alueiden arvosanojen perusteella kokonaiskuntoluokka on:
(Der aus den Einzelnoten gemittelte Zustand wird festgelegt auf die):

Asteikko on paras-huonoin: 1, 1-, 2+, 2, 2-, 3+, 3, 3-, 4+, 4, 4-, 5.

8. Arvo

Arvonmäärityksessä huomioidaan auton kunto, markkinatilanne, harvinaisuus ja ajoneuvohistoriallinen merkitys.

Yleiseurooppalainen markkina-arvo on (Wertschätzung)